

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลแม่สาว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว ได้ดำเนินการสำรวจปัญหาน้ำเสียในชุมชนที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ครีวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่างๆ ที่มาจากกิจกรรมที่เป็นแหล่งกำเนิดปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึก รายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว จึงรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชนจากการสำรวจพบว่าไม่มีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสียจากโรงงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

(นายสมชาย สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย


 ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๗

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ผิวดินที่พังทลาย	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
การเลี้ยงปศุสัตว์	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ไฟฟ้า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย




ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่าย จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																	
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗	
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย



ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่ฮาด จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน เมษายน ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ นางสุมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ผิวดินที่พังทลาย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
การเลี้ยงปศุสัตว์	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ไฟฟ้า	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่าย จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
มิวนดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การไหลที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




ลงชื่อ นางสาวสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ผิวดินที่พังทลาย	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
การเลี้ยงปศุสัตว์	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ไฟฟ้า	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--




- พบน้ำเสีย
- ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ นางสาวสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
 เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชำนาญงาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่๑	หมู่ที่๒	หมู่ที่๓	หมู่ที่๔	หมู่ที่๕	หมู่ที่๖	หมู่ที่๗	หมู่ที่๘	หมู่ที่๙	หมู่ที่๑๐	หมู่ที่๑๑	หมู่ที่๑๒	หมู่ที่๑๓	หมู่ที่๑๔	หมู่ที่๑๕	หมู่ที่๑๖	หมู่ที่๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ผิวดินที่พังทลาย	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
การเลี้ยงปศุสัตว์	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ไฟฟ้า	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย



ลงชื่อ นางสมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวาง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูลสำรวจ ณ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา																
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒	หมู่ที่ ๑๓	หมู่ที่ ๑๔	หมู่ที่ ๑๕	หมู่ที่ ๑๖	หมู่ที่ ๑๗
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้า สถานประกอบการและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



- พบน้ำเสีย
 ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ นางสุมิตรา บัวศรี ผู้สำรวจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน